

Ipem-SP reprovou 33,96% de elementos para alvenaria



Fiscal verifica produto cerâmico

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), órgão vinculado à Secretaria da Justiça, verificou nesta segunda e terça-feira, em oito laboratórios do instituto, as dimensões de 106 lotes de componentes cerâmicos para alvenaria: bloco, tijolo maciço, elemento vazado e canaleta.

Um total de 36 lotes (33,96%), a maioria bloco cerâmico, foi reprovado por erros nas medidas em relação às dimensões (largura, altura e comprimento) em centímetros que devem vir gravadas obrigatoriamente em uma das faces dos produtos.

Na capital paulista foram verificados 24 lotes, dos quais 10 (41,67%) apresentaram erros. No interior foram examinados 82 lotes examinados, sendo que foram detectados erros em 26 (31,60%).

No caso do bloco cerâmico, os fiscais do Ipem-SP verificaram também a espessura mínima do septo e da parede recomendada pela legislação: portaria Inmetro nº 127 de 2005.

As empresas autuadas devem retirar do ponto de venda os lotes dos produtos irregulares e têm dez dias para apresentação de defesa ao Ipem-SP. A partir deste prazo, o departamento Jurídico define a aplicação da multa que pode variar de R\$ 100 a 50 mil, dobrando na reincidência.

* Confira a lista completa de itens reprovados no site do IPEM

Fonte Site: www.ipem.sp.gov.br