

## INSPEÇÃO DA JUNÇÃO DA COLUNA COM A CAIXA DE DIREÇÃO

São Paulo, 15 de março de 2010

Para zelar pela segurança de seus clientes, a Nissan do Brasil Automóveis convoca a partir de 15 de março os proprietários de 10.624 unidades da picape Frontier, fabricadas entre agosto de 2008 e fevereiro de 2010, para a inspeção da junção da coluna com a caixa de direção. Os carros envolvidos na convocação são produzidos e vendidos somente no mercado brasileiro e têm numeração do chassi **de 94DVCUD409J057792 a 94DVCGD40AJ448724.**

Nenhum acidente foi registrado por conta do eventual problema.

A inspeção é necessária para verificar a junção da coluna com a caixa de direção. Em casos extremos, esta junção pode se soltar e causar a perda do controle do veículo causando acidentes. Esta inspeção será realizada sem qualquer custo ao cliente, que deverá agendar os serviços em uma concessionária Nissan.

Além da campanha nos principais meios de comunicação como TV, rádio e jornais do país, todos os proprietários envolvidos neste recall serão contatados pela empresa por meio de carta. Os clientes poderão obter mais informações por meio do **Serviço de Atendimento ao Cliente**, pelo telefone **0800 0111090** ou pelo site **[www.nissan.com.br](http://www.nissan.com.br)**.

Fonte: **[www.nissan.com.br](http://www.nissan.com.br)**