

Land Rover convoca recall de Discovery 3 e Range Rover Sport

A Land Rover convocou nesta segunda-feira os proprietários dos modelos Discovery 3 e Range Rover Sport fabricados entre 2006 e 2009 e com motor V6 a diesel para verificar os componentes da assistência a vácuo do sistema de freio de serviço.

Segundo a assessoria de imprensa da empresa, são 3.545 unidades no Brasil e 155.041 no mundo. Todos foram produzidos na Inglaterra.

O comunicado da Land Rover informa que há risco de acidente se houver perda da eficiência de frenagem, resultando em um maior esforço no pedal e no aumento da distância de frenagem. A entrada de óleo do motor no servo-freio, ocasionada pela válvula deficiente, pode contaminar o cilindro-mestre de freio e fazer com que também haja perda da eficiência de frenagem.

Os concessionários autorizados da montadora vão substituir a válvula e a mangueira de vácuo por peças novas modificadas. Se necessário, o sistema servo-freio e cilindro-mestre também serão trocados.

Os chassis dos veículos Discovery 3 envolvidos no recall vão de **SALLAAA146A367110** a **SALLAAA149A513325**. Os modelos Ranger Rover Sport têm chassis de **SALLSAA146A929086** a **SALLSAA147A999983** e de **SALLSAA147A100000** a **SALLSAA149A215571**.

Mais informações podem ser obtidas na central de atendimento da empresa pelo telefone **0800-012-2733**.

Fonte Site: www.folha.uol.com.br